

公益社団法人全日本トラック協会 御中

国土交通省自動車局整備課
(公印省略)

大型車の冬用タイヤ交換作業後の増し締めの徹底について（協力依頼）

大型車の車輪脱落事故防止対策については、大型車の車輪脱落事故防止「令和3年度緊急対策」による車輪脱落事故防止キャンペーンを通じて、大型車の使用者に向けた冬用タイヤ交換作業や増し締めの確実な実施に係る周知・啓発等に御協力頂いているところです。

しかしながら、令和3年12月6日広島県東広島市の国道2号線八本松トンネル内において、走行中の事業用大型貨物自動車から左後輪のタイヤ2本が脱落し、対向車等に衝突する車輪脱落事故が発生しました。

今回、事故を起こした大型貨物自動車を調査したところ、車輪脱落事故発生の前週間に、タイヤ専門店にて冬用タイヤ交換作業が行われておりましたが、貨物運送事業者によるタイヤ交換作業後の増し締めの実施や、タイヤ専門店による増し締めに関するアドバイス等が、一切行われていなかった事が確認されたため、所管する地方運輸局より貨物運送事業者に対して、増し締めの徹底について指導するとともに、タイヤ専門店並びにタイヤ施行業者の関係団体に対して、別添のとおり協力依頼を行いました。

つきましては、大型車の冬用タイヤ交換作業を実施した際には、50km/h～100km/h走行後の増し締めに必ず実施して頂きたく、改めて貴会傘下会員への周知徹底方、大型車の車輪脱落事故防止に向けた御協力の程、宜しくお願いいたします。

【参 考】

当該事故対向車のドライブレコーダー映像（YouTubeより引用）



大型トラックの左後輪タイヤ2本が外れるとともに、車軸が路面に接地し火花が発生



外れたタイヤ2本が弾みながら、対向車に衝突し停止

事務連絡
令和3年12月17日

一般社団法人日本自動車タイヤ協会
技術部部长 殿

国土交通省自動車局整備課
電子装置整備推進官

大型車の冬用タイヤ交換後の増し締めの実施に関する働きかけについて (協力依頼)

大型車の車輪脱落事故防止対策については、大型車の車輪脱落事故防止「令和3年度緊急対策」による車輪脱落事故防止キャンペーンを通じて、大型車の使用者に向けた冬用タイヤ交換作業や増し締めの確実な実施に係る周知・啓発等に御協力頂いているところです。

しかしながら、令和3年12月6日広島県内において、走行中の大型トラックからタイヤ2本が脱落し、対向車等に衝突する車輪脱落事故が発生しました。

今回、事故を起こした大型車を調査したところ、事故発生の1週間前にタイヤ専門店において冬用タイヤ交換作業が実施されましたが、使用者によるタイヤ交換後の増し締めの実施や、タイヤ専門店による増し締めの実施に関するアドバイス等が、一切行われていなかった事が確認されました。

タイヤ販売店やタイヤ専門店で大形車の冬用タイヤ交換作業を実施された際には、必ず大形車の使用者に冬用タイヤ交換後の増し締めの実施を働きかけて頂くことが車輪脱落事故の防止につながると考えておりますので、関係者への周知徹底方、御協力の程宜しくお願いいたします。

【参考】

当該事故対向車のドライブレコーダー映像 (YouTube より引用)



大型トラックの左後輪タイヤ2本が外れるとともに、車軸が路面に接地し火花が発生



外れたタイヤ2本が弾みながら、対向車に衝突し停止

事務連絡
令和3年12月17日

全国タイヤ商工協同組合連合会
事務局長 殿

国土交通省自動車局整備課
電子装置整備推進官

大型車の冬用タイヤ交換後の増し締めの実施に関する働きかけについて (協力依頼)

大型車の車輪脱落事故防止対策については、大型車の車輪脱落事故防止「令和3年度緊急対策」による車輪脱落事故防止キャンペーンを通じて、大型車の使用者に向けた冬用タイヤ交換作業や増し締めの確実な実施に係る周知・啓発等に御協力頂いているところです。

しかしながら、令和3年12月6日広島県内において、走行中の大型トラックからタイヤ2本が脱落し、対向車等に衝突する車輪脱落事故が発生しました。

今回、事故を起こした大型車を調査したところ、事故発生前の1週間前にタイヤ専門店において冬用タイヤ交換作業が実施されましたが、使用者によるタイヤ交換後の増し締めの実施や、タイヤ専門店による増し締めの実施に関するアドバイス等が、一切行われていなかった事が確認されました。

つきましては、タイヤ販売店やタイヤ専門店での大型車の冬用タイヤ交換作業を実施された際には、必ず大型車の使用者に冬用タイヤ交換後の増し締めの実施を働きかけて頂くことが車輪脱落事故の防止につながると考えておりますので、関係者への周知徹底方、御協力の程宜しくお願いいたします。

【参 考】

当該事故対向車のドライブレコーダー映像 (YouTube より引用)



大型トラックの左後輪タイヤ2本が外れるとともに、車軸が路面に接地し火花が発生



外れたタイヤ2本が弾みながら、対向車に衝突し停止