


トラック事故速報(死亡事故)

発生日時	令和8年1月15日(木)午前9時20分頃
発生場所	古河市上辺見地内(県道)
事故形態	事業用大型貨物車(69歳)×歩行者(34歳) (順番は過失の軽重を示すものではありません)
概要	道路工事現場において、大型貨物車が後退中、車両後部にいた歩行者と衝突したものの。

〈略図〉



- 車両が後退するときは必ず誘導員を配置し、お互いに声を掛け合いましょう。
- 車両には多くの死角があります。
ドライバーは歩行者が死角に入っている可能性を意識しましょう。