


# トラック事故速報(死亡事故)

発生日時	令和8年1月29日(木)午前2時00分頃
発生場所	常総市豊岡町丙地内(国道354号)
事故形態	事業用中型貨物車(69歳)×事業用大型貨物車(42歳) (順番は過失の軽重を示すものではありません)
概要	信号交差点において、中型貨物車が直進した際、左方から直進してきた大型貨物車と衝突したもの。

## 〈略図〉



- 信号交差点では信号を必ず確認しましょう。  
また、信号を過信せず、左右をよく確認して通行しましょう。
- 交差点では左右だけではなく、対向車、横断者等も  
よく確認しましょう。