


# トラック事故速報(死亡事故)

発生日時	令和8年3月9日(月)午前5時42分頃
発生場所	日立市大久保町地内(常磐道下り)
事故形態	事業用大型貨物車(43歳)×事業用大型貨物車(停止車両) (順番は過失の軽重を示すものではありません)
概要	大型貨物車が進行中、前方で停止中の大型貨物車に衝突したものの。

〈略図〉



- 運行管理者はドライバーの健康状態を把握し、ゆとりのある運行計画を立てましょう。
- ドライバーは運転に集中し、前方や周囲の確認に努めましょう。  
また、運転中に体調が悪くなった場合は直ちに運転を中止しましょう。
- 高速道路で故障等で停止してしまった場合は、後方に停止表示機材を設置し、ガードレールの外など安全な場所に避難しましょう。